

여름철 안전점검 실시 결과[교사동]

학교(기관)명	진말초등학교	점검시기	2021년 여름철
점검일	2021. 6. 7.~2021. 6. 10.	작성자	윤석민

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	진말초등학교(교사동)						
주소	경기도 시흥시 황고개로 567						
시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(㎡)	8,946.96㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	초등학교	건물층수	초등학교	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	2021. 6. 7.~ 2021. 6. 10.				점검기관	진말초등학교
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 합동점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이지은	진말초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이경수	진말초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	윤석민	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박도신	소방친구119
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	지효근	(주)아진전기기술
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	최석준	서울승강기서비스

점검항목	구분	점검항목		확인결과
	건축분야	안전관리실태		이상없음
		구조안전성		
		건축마감		
	전기분야	안전관리	전기기계기구및접지상태	이상없음
		차단기	비상발전설비	
		배·분전반	전기실, EPS실	
		배선상태	방화구획	
	가스분야	안전관리실태	연소기	이상없음
		배치기준	사고예방설비	
		저장설비	정압기(도시가스)	
		가스설비, 배관설비		
	소방분야	자체안전관리분야	피난설비	이상없음
		소화기구	연결송수관/살수설비	
		자동소화장치	피난방화시설	
		수계소화설비	방염물품	
		옥내/옥외소화전	화기취급시설	
소화전설비		기타사항		
경보설비				
승강기분야	엘리베이터 운행 사항		이상없음	

학교(기관)명	진말초등학교	점검시기	2021년 여름철
점검일	2021. 6. 7.~2021. 6. 10.	작성자	윤석민

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	진말초등학교(체육관동)						
주소	경기도 시흥시 황고개로 567						
시설정보	준공(설치)년도	2009	연면적(㎡)	1,905.83㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	체육관	건물층수	지상3	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
점검기간	2021. 6. 7.~ 2021. 6. 10.				점검기관	진말초등학교
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 합동점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 만(학부)	이지은	진말초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 만(학부)	이경수	진말초등학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 만(학부)	윤석민	진말초등학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 만(학부)	박도신	소방친구119
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 만(학부)	지효근	(주)아진전기기술
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 만(학부)	최석준	서울승강기서비스

점검항목	구분	점검항목		확인결과
	건축분야	안전관리실태		이상없음
		구조안전성		
		건축마감		
	전기분야	안전관리	전기기계기구및접지상태	이상없음
		차단기	비상발전설비	
		배·분전반	전기실, EPS실	
		배선상태	방화구획	
	가스분야	안전관리실태	연소기	이상없음
		배치기준	사고예방설비	
		저장설비	정압기(도시가스)	
		가스설비, 배관설비		
	소방분야	자체안전관리분야	피난설비	이상없음
		소화기구	연결송수관/살수설비	
		자동소화장치	피난방화시설	
		수계소화설비	방염물품	
		옥내/옥외소화전	화기취급시설	
		소화전설비	기타사항	
		경보설비		
승강기분야	엘리베이터 운행 사항		이상없음	